

IMÁGENES DE COMO SE ENCONTRABA LA ESTACION DE PETAQUILLA EL 09/19/2013
CUANDO SE FUERON A RETIRAR LAS MUESTRA DEL DIA 09/17/2013

perspectiva de como
se encuentra la
estacion de PTQ-river



otra imágenes de como
esta la estacion de
PTQ-river al momento
en que llegamo al area.



foto de como quedo
las estructura donde
estan colocado los
tubo del isco.



otra foto de como estan
las estructura donde
estan colocado los tubo
del isco o donde estaban
colocada las sonda.



momento cuando se
estaban sacando la sonda
de los tubo.



en esta imágenes se
puede apreciar el tubo
donde se encontraba la
sonda que se perdio.



cable donde estaba
conectado la sonda
que se perdio al
momento que llegamos.



los cable se recogieron y
se dejaron dentro de
la caja del muestreador.

